

Hadicové spony s deformačními oušky se používají na nerozebíratelné hadicové spoje.

Pro deformaci oušek se používají [kleště na deformační spony](#). V nouzi lze s citem použít i kleště štípací.

Pro použití v korozním prostředí doporučujeme [nerezové deformační spony](#).

- **Materiál:** pozinkovaná ocel

## Selected variant

<b>Product name</b>	Deformation clamps W1
<b>Product code</b>	0
<b>Diameter (mm)</b>	15-18
<b>width</b>	7,5

## Variants

Product name	Product code	QTY	Diameter (mm)	width
Deformation clamps W1	00484	0	3-5	6
Deformation clamps W1	00485	0	5-7	6
Deformation clamps W1	00486	0	7-9	7
W1 deformation clips	00487	0	9-11	7
Deformation clips W1	00488	21	11-13	7
Deformation clamps W1	00490	0	15-18	7,5
W1 deformation clamps	00489	0	13-15	7,5
Deformation clips W1	00492	0	20-23	9
Deformation clips W1	00491	0	17-20	7,5
Deformation clips W1	00493	35	23-27	9
Deformation clamps W1	00494	6	25-28	9
Deformation clamps W1	00496	10	34-37	9,5
W1 deformation clips	00495	20	28-31	9,5
W1 deformation clips	00497	0	37-40	9,5
Deformation clamps W1	11388	70	1	1